

Ersatzteilsatz Führungsleiste K1/K2

Ersatzteilsatz Führungsleiste K1/ K2
Set of spare parts for changing guide strip for K1/ K2
console systems

Gültig für folgende Ersatzteilssets /
Applies to the following products:

10.01.12.03351

10.01.12.04919



DE / EN

Montageanleitung
Assembly instructions

30.30.01.03171/00 | 01.2022

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D-72293 Glatten
Tel. +49 (0)7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
www.schmalz.com


Inhalt Zubehörset / Content Accessories

Position / Position	Bezeichnung / Description	Bild / Picture	Menge / Quantity
1	Führungsleiste / Guide strip		1
2	Linsenschraube / Counter sink screw		4
3	Druckfeder / Pressure spring		2


Benötigtes Werkzeug:
Required tools:

Schlitzschraubenzieher
Slotted screwdriver


Schritt 1 / Step 1




Schritt 2 / Step 2



Schritt 3 / Step 3



Schritt 4 / Step 4



Ersatzteilsatz Führungsleiste K1/K2

Ersatzteilsatz Führungsleiste K1/ K2
Set of spare parts for changing guide strip for K1/ K2
console systems

Gültig für folgende Ersatzteilsätze /
Applies to the following products:

10.01.12.01256

10.01.12.04913

10.01.12.04916



DE / EN


Montageanleitung
Assembly instructions
30.30.01.03171/00 | 01.2022

J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
D-72293 Glatten
Tel. +49 (0)7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
www.schmalz.com


Inhalt Zubehörset / Content Accessories

Position / Position	Bezeichnung / Description	Bild / Picture	Menge / Quantity
1	Führungsleiste / Guide strip		1
2	Linien- Schneidschraube 5x12 / counter sink screw 5x12		4
3	O-Ring 7x1,2 / O-ring 7x1,2		4
4	O-Ring 18x3 / O-ring 18x3		1
5	Druckfeder / Pressure spring		2


Schritt 1 / Step 1



Schritt 2 / Step 2



Schritt 3 / Step 3



Schritt 4 / Step 4

